Mapes de Patrimoni Cultural

Diputació Barcelona

Cal Coca

Santa Maria de Miralles

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Extrem NE. Del terme, molt aprop del terme d'Orpí
Emplaçament	S'hi accedeix per un trencall des de la carretera BV-2131 que ve de Carme, prop del límit amb Orpí
Alçada:	512

Coordenades:

Latitud:	41.52117
Longitud:	1.54189
UTM Est (X):	378340
UTM Nord (Y):	4597641

Classificació

Número de fitxa	08257 - 8
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Estat d'abandó tot i que s'hi viu
Protecció	Inexistent
Observacions protecció:	Projecte de Catàleg de Masies fitxa 3
Accés	Fàcil
Ús actual:	Productiu
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 08257A00300009
Autoria de la fitxa	F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa:	dt., 21/10/2014 - 02:00

Descripció

Habitage de petites dimensions de planta quadrada amb planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teules a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana principal. Aquesta, orientada a migdia, presenta un portal i finestra a la planta baixa, dos balcons a la planta primera i dues finestres a les golfes. A la casa se li adossen tres edificis o coberts annexos, més moderns.

Observacions:

Es situa entre el torrent de cal Coca i el dels Cups. La finca està tancada i no es pot visualitzar la façana principal

Història

Riba (1988, 211-212) cita Coca dins del grup de masies de a partir del segle XVII. Podria ser el Can Cocs que surt citat al Nomenclàtor de 1860. També apareix al Mapa de l'IGE de 1914.

Bibliografia

RIBA GABARRÓ, Josep (1988): Història de l'Anoia, vol. I Capítol Santa Maria de Miralles. Parcir Edicions Selectes, 2a. edició. Manresa, p. 209-219.
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016



