



## Les Àligues

Sitges

### Ubicació

**Comarca:** Garraf  
**Lloc/Adreça:** Fondo del Tro (a prop de Vallcarca)

### Coordenades:

**Latitud:** 41.26163  
**Longitud:** 1.8684  
**UTM Est (X):** 405207  
**UTM Nord (Y):** 4568419

### Classificació

**Número de fitxa:** 08270-473  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Popular  
**Segle:** Sense data  
**Estat de conservació:** Dolent  
**Notes de conservació:** L'estat general de lla construcció és ruïnós.  
**Protecció:** Legal  
**Observacions protecció:** Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 2006  
**Accés:** Difícil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 023A00001  
**Autoria de la fitxa:** Núria Nolasco Azuaga  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 30/08/2006 - 02:00

### Descripció

Ruïnes d'una antiga masia, conformada bàsicament per un únic edifici construït amb murs de pedra irregular, de petites dimensions, cohesionades amb fang i probablement amb morter de calç de tonalitat terrosa. La casa ha perdut totalment la coberta -de la que tan sols es conserva el ràfec- i els tancaments. S'identifica la porta d'accés constituïda per brancals de pedra i llinda d'arc rebaixat. Aquesta obertura estava flanquejada per dues finestres rectangulars amb llinda de pedra monolítica, parcialment conservades. L'interior mostra part de les parets mestres i de les compartimentacions, molt enderrocades, i es troba totalment envaït per la vegetació. S'identifica un forn de cuina que devia estar principalment destinat a coure-hi pa, amb l'obertura conformada per un arc de maó massís disposat a sardinell.

### **Observacions:**

Aquesta masia figura en les disposicions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal com a edificació rural que s'ha de reconstruir i rehabilitar, sempre respectant els volums existents i sense alterar la composició original.

### **Bibliografia**

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (2006)

