



Can Jaume Llorenç

La Torre de Claramunt

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	La Serra (Mas Can Jaume Llorenç s/n,- La Serra, 08789 La Torre de Claramunt)
Emplaçament	Des de la Serra, seguint el camí de Matacavalls, uns 500 m a l'esquerra del camí
Alçada:	452
Coordenades:	
Latitud:	41.51106
Longitud:	1.6483
UTM Est (X):	387201
UTM Nord (Y):	4596374

Classificació

Número de fitxa	08286-47
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	El mas es troba deshabitat des de la dècada de 1950 i s'ha degradat considerablement.
Protecció	Inexistent
Observacions protecció:	Catàleg de masies-M15
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08286A00700042
Fitxes associades:	
La Serra	
Autoria de la fitxa	Raquel Valdenebro Manrique

Descripció

Masia formada per un cos principal rectangular i un conjunt d'annexos i patis tancats per paret de pedra. Es tracta d'un edifici situat al nord-oest del nucli de la Serra, al peu de camí de Matacavalls o de Mas d'en Ponç. La construcció és feta en mur de mamposteria irregular amb les cantonades reforçades amb carreus més ben escairats i disposats. Es cobreix a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana. Tot l'edifici mostra signes d'haver estat arrebossat en morter de calç, coservant-se només en alguns trams de paret. Tot l'edifici s'aixeca aprofitant el desnivell natural del terreny, de tal manera que la façana principal s'orienta al nord-oest, al peu del camí, mentre que la resta del cos de l'edifici cau pel pendent de la muntanya oferint un aspecte molt allargassat. Aquest desnivell fa que l'edifici consti de planta semisoterrada, planta baixa i primer pis. La façana principal, orientada al nord-oest està precedida de dos graons de pedra molt desgastats i s'obre amb un portal central acabat per una llinda monolítica que forma un arc molt rebaixat i un balcó protegit per una reixa de ferro molt senzilla a nivell de primer pis. Com a element ornamental només cal fer esment de les marques d'un fals carreuat dbuixades sobre el morter. La façana de ponent manca d'obertures significatives i compta amb un cobert adossat, que aprofita el tros pla de la muntanya i el que podria ser una cisterna que dona lloc a un terrat que recau sobre el desnivell de la muntanya. La façana de llevant s'obre amb un seguit de finestres petites. Al sector de migdia de la casa s'afegeixen un seguit de cossos, actualment enrunats, protegits per un mur de pedra irregular també força malmés. És en aquest sector de la casa que es té accés al pis semisoterrat, que segurament estava destinat a feines agrícoles. A nivell de planta baixa i primer pis destaquen dos balcons, actualment tapiats.

Observacions:

En la façana de migdia es conserva un rellotge de sol pintant a nivell de planta baixa, però que en aquest sector de la casa, degut al desnivell, queda elevat a primer pis.

Història

Les característiques constructives de la casa indiquen que es tracta d'una masia aixecada a començaments del segle XIX, en una mateixa fase arquitectònica. Va estar en possessió de la família Bartolí fins a la dècada de 1950, moment en el qual els propietaris van marxar a viure a Capellades. Des d'aleshores ha estat desocupada.

Bibliografia

RIBA GABARRÓ, J. (1988) "La Torre de Claramunt" a Història de l'Anoia. Vol I. Ed. Parcir. Manresa. pàg 297-319. TUSET, J. (2010) Pla especial urbanístic. Catàleg de masies i cases rurals. Inventari de cases en sòl no urbanitzable. Ajuntament de la Torre de Claramunt.

