



## Barraca codi 6091 - BV053

Vallirana

- Comparteix:
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)

### Ubicació

**Comarca:** Baix Llobregat  
**Lloc/Adreça:** El Corral - Can Rovira  
**Emplaçament:** Situada en un camí a l'esquerra d'una línia elèctrica, prop urbanització de les Rovires, Cervelló  
**Alçada:** 403m

### Coordenades:

**Latitud:** 41.3974  
**Longitud:** 1.93413  
**UTM Est (X):** 410899  
**UTM Nord (Y):** 4583422

### Classificació

**Número de fitxa:** 08295-5  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle:** XIX-XX  
**Estat de conservació:** Regular  
**Notes de conservació:** La coberta està enderrocada.  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** Ref. Cad.: 08296A00100002  
**Autor de la fitxa:** Adriana Geladó Prat  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 08/09/2016 - 02:00

### Descripció

Barraca de pedra seca del tipus aèria adossada al marge i orientada al sud. Presenta una planta irregular, amb tendència a ser rectangular, i una porta d'accés rectangular amb la llinda plana. El costat que té roca mare fa 1,95 m i la paret paral·lela fa 1,25 m. La paret oposada a la porta fa 1,25 m. A la paret de la porta, un costat fa 80 cm i l'altre només 20 cm. El gruix de les parets és de 85 cm. Compta amb un contrafort en el costat oposat a la paret on hi ha la roca mare.

### **Observacions:**

Les dades han estat extretes de l'espai web Wikipedra (codi 6091) i cedides pel Centre Excursionista de Vallirana (BV053).



## **Història**

A Vallirana, majoritàriament, les barraques de pedra seca estan relacionades amb el món del vi i el cultiu de la vinya. De fet, la vinya va ser la principal activitat agrària a Vallirana fins a finals del segle XIX. En general, cada família tenia la seva vinya (sobretot en el cas de les masies), tot i que amb l'arribada de la fil·loxera a França, la demanda de vi va experimentar un increment considerable, que es traduí en la proliferació del cultiu de vinya arreu del terme. Posteriorment, amb el pas de la fil·loxera per Catalunya, el sector va entrar en una forta crisi que finalment es va poder superar empeltant altres varietats de raïm, reconvertint els cultius i creant els cellers cooperatius, tant en auge durant la primera meitat del segle XX. Les vinyes valliranenques van perviure fins ben entrada la segona meitat del segle XX, abans de l'aparició de les urbanitzacions residencials. Les barraques eren utilitzades per dormir, guardar les eines o aixoplugar-s'hi en cas de mal temps. La pedra que les basteix era extreta de l'arrabassament dels camps i de la construcció dels camins que portaven fins als cultius.

## **Bibliografia**

OLLÉ DORCA, Francesc (2013). Vallirana, poble de vinyes. [Vallirana]: Associació d'Amics de Vallirana i Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). [Http://wikipedra.catpaisatge.net/](http://wikipedra.catpaisatge.net/) (Consulta: 08-09-2016).





▼  
Sud



**B053**

Wkp. 6091

**CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA**

Observacions	Enderroc sostre	Data	20130505
Ubicació	El Corral		
Nom	Desconegut		