



Barraca codi 10034 - BV154

Vallirana

- Comparteix:
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Carretera de can Cases - Mas Rovira
Emplaçament: Al marge esquerra del camí de can Cases, on s'acaba el paviment
asfaltat de la via
Alçada: 309m

Coordenades:

Latitud: 41.38638
Longitud: 1.92377
UTM Est (X): 410017
UTM Nord (Y): 4582209

Classificació

Número de fitxa: 08295-152
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle: XIX-XX
Estat de conservació: Regular
Notes de conservació: Enderroc de la coberta i del lateral esquerre.
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: Ref. Cad.: 08296A00800007
Autor de la fitxa: Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa: dj., 15/09/2016 - 02:00

Descripció

Barraca de pedra seca del tipus aèria aïllada i orientada al sud-est. La seva planta és circular i presenta un portal d'accés rectangular amb la llinda plana. No ha estat restaurada, malgrat l'elevat grau d'enderroc de l'estructura (coberta i lateral esquerre). L'obertura del camí va malmetre l'estructura.

Observacions:

Les dades han estat extretes de l'espai web Wikipedra i cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Història

A Vallirana, majoritàriament, les barraques de pedra seca estan relacionades amb el món del vi i el cultiu de la vinya. De fet, la vinya va ser la principal activitat agrària a Vallirana fins a finals del segle XIX. En general, cada família tenia la seva vinya (sobretot en el cas de les masies), tot i que amb l'arribada de la fil·loxera a França, la demanda de vi va experimentar un increment considerable, que es traduí en la proliferació del cultiu de vinya arreu del terme. Posteriorment, amb el pas de la fil·loxera per Catalunya, el sector va entrar en una forta crisi que finalment es va poder superar empeltant altres varietats de raïm, reconvertint els cultius i creant els cellers cooperatius, tant en auge durant la primera meitat del segle XX. Les vinyes valliranenques van perviure fins ben entrada la segona meitat del segle XX, abans de l'aparició de les urbanitzacions residencials. Les barraques eren utilitzades per dormir, guardar les eines o aixoplugar-s'hi en cas de mal temps. La pedra que les basteix era extreta de l'arrabassament dels camps i de la construcció dels camins que portaven fins als cultius.



Bibliografia

OLLÉ DORCA, Francesc (2013). Vallirana, poble de vinyes. [Vallirana]: Associació d'Amics de Vallirana i Centre Excursionista de Vallirana (CEV). Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). [Http://wikipedra.catpaisatge.net/](http://wikipedra.catpaisatge.net/) (Consulta: 08-09-2016).





LLINDA 85 x 35



↓
Sud-Est



B154

Wkp. 10034

CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA

Observació	Enderroc sostre i lateral	Any	20140729
------------	---------------------------	-----	----------

Situació	CAN ROVIRA_Penya d'en Rovira
----------	------------------------------

Nom	DESCONEGUT
-----	------------