



Pont de can Bogunyà

Vallirana

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Torrent de Campderrós - Can Bogunyà
Emplaçament Sota la masia de can Bogunyà, prop de la font, a l'altra banda del camí a la masia
Alçada: 190m

Coordenades:

Latitud: 41.3687
Longitud: 1.93307
UTM Est (X): 410771
UTM Nord (Y): 4580237

Classificació

Número de fitxa 08295-683
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Modern Popular
Segle XVI-XVIII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Completament enderrocat.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad.: 08296A00400013

Fitxes associades:

[Can Bogunyà](#)

Autoria de la fitxa Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa: dv., 19/05/2017 - 02:00

Descripció

Restes d'un pont aïllat completament enderrocat. Només es conserven restes de l'estrep o cappont de la banda nord-est de l'estructura. S'observa l'arrencada d'un d'arc de mig punt bastit en pedra, amb l'intradós arrebossat. De fet, tota l'estructura està bastida en pedra de diverses mides disposada de manera regular, i lligada amb morter de calç.

Història

És força probable que en origen, el pont salvés el desnivell del torrent donant accés a la masia de can Bogunyà. Segons els veïns de la zona, el pont va caure a finals de la dècada dels anys 70 del segle XX.



