



Habitatge del Carrer Santa Maria, 3

Vilanova de Sau

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer Santa Maria, 3
Emplaçament Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

Coordenades:

Latitud: 41.94731
Longitud: 2.38507
UTM Est (X): 449031
UTM Nord (Y): 4644109

Classificació

Número de fitxa 08303 - 191
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Popular
Segle XVII-XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 9043708DG4494S0001TR
Autoria de la fitxa Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa: dt., 01/06/2010 - 02:00

Descripció

Edifici de dues plantes: una planta baixa i un primer pis. La coberta és de teula a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana.

L'accés principal es fa des de la planta baixa per una petita porta rectangular. A banda i banda s'hi troben dues finestres emmarcades en pedra de color rogenc. Al pis superior, s'hi troben dues finestres del mateix estil que les del pis inferior.

L'aparell constructiu no es pot apreciar ja que la casa es troba arrebossada i pintada de color beige o ocre

Història

No hi ha cap inscripció que indiqui el moment de construcció de la casa, tanmateix la seva construcció cal relacionar-la amb el naixement del carrer de Santa Maria el qual és dels carrers primerencs ja que es troben al camí que conduïa cap a la parròquia de Santa Maria documentada des del segle XI

