



## Habitatge del Carrer Santa Maria, 11

Vilanova de Sau

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Carrer Santa Maria, 11  
**Emplaçament** Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

### Coordenades:

**Latitud:** 41.94747  
**Longitud:** 2.38546  
**UTM Est (X):** 449063  
**UTM Nord (Y):** 4644127

### Classificació

**Número de fitxa** 08303 - 196  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Contemporani Popular  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Bo  
**Notes de conservació:** El 2007 fou objecte de reforma  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 9043704DG4494S0001GR  
**Autoria de la fitxa** Joan Casas Blasi  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 01/06/2010 - 02:00

### Descripció

Edifici de tres plantes amb la coberta a doble vessant i el carener paral·lel a la façana.

La porta es troba a la dreta de la façana. És de forma quadrada i emmarcada en pedra. A la llinda hi ha inscrita la data d'una reforma "2007".

A l'altra extrem de la façana hi ha dues finestres de mides diferents, una més petita i una més gran, ambdues emmarcades en pedra.

A l'alçada del primer pis hi ha tres finestres més amb ampit de pedra. Al darrer pis hi ha una galeria coberta i protegida amb les baranes de fusta.

El parament no és visible ja que la casa es troba arrebossada i pintada de color salmó.

## **Història**

La construcció d'aquesta casa cal relacionar-la amb el naixement del carrer de Santa Maria el qual és dels carrers primerencs ja que es troben al camí que conduïa cap a la parròquia de Santa Maria documentada des del segle XI



