



Habitatge del Carrer Santa Maria, 13

Vilanova de Sau

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer Santa Maria, 13
Emplaçament Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

Coordenades:

Latitud: 41.94753
Longitud: 2.38552
UTM Est (X): 449068
UTM Nord (Y): 4644133

Classificació

Número de fitxa 08303 - 197
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Popular
Segle XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: La façana es troba una mica deteriorada ja que ha perdut part de la pintura
Protecció Inexistent
Accés Restringit
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 9043703DG4494S0001YR
Autoria de la fitxa Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa: dt., 01/06/2010 - 02:00

Descripció

Edifici de dos pisos amb la coberta de teula a doble vessant. El carener és paral·lel a la façana. A la planta baixa s'hi troba l'accés principal a partir d'una porta rectangular senzilla. A la seva dreta hi ha un finestra quadrada i emmarcada en pedra. Al pis superior i ha una galeria o balcó que no sobresurt de la façana. Disposa de la barana de fusta. La façana presenta diversos tipus d'arrebossat

Història

La construcció d'aquesta casa cal relacionar-la amb el naixement del carrer de Santa Maria el qual és dels carrers primerencs ja que es troben al camí que conduïa cap a la parròquia de Santa Maria documentada des del segle XI

