



Habitatge del Carrer Santa Maria, 15

Vilanova de Sau

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer Santa Maria, 13
Emplaçament Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

Coordenades:

Latitud: 41.94757
Longitud: 2.38558
UTM Est (X): 449073
UTM Nord (Y): 4644138

Classificació

Número de fitxa 08303 - 199
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVIII
Any 1749
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 9043702DG4494S0001BR
Autoria de la fitxa Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa: dt., 01/06/2010 - 02:00

Descripció

Edifici que sembla estar format per dos cossos. El primer s'hi troba l'accés principal a patir d'una porta rectangular emmarcada en pedra. A la llinda s'hi troba esculpit una creu dins de cercle i la data de construcció "1749". A la dreta s'hi obre una finestra de factura senzilla.

A la part superior, just sobre la porta principal hi ha una finestra també emmarcada en pedra.

Al segon cos a la planta baixa hi ha la porta d'un garatge i al pis superior un balcó o galeria protegit per una barana de fusta.

La coberta és la mateixa per ambdós cossos. És de teula i a doble vessant. El carener paral·lel a la façana.

L'aparell constructiu no es pot apreciar ja que queda amagat sota el arrebossat pintat amb un to rogenc. Per aquest motiu no es pot apreciar clarament si els dos cossos formen part de dues construccions diferents que posteriorment s'uniren o bé de la mateixa estructura.

Història

Segons la llinda de la finestra la casa data de finals del segle XVIII (1749), però bé podria tractar-se d'una reforma.

Tan mateix la construcció d'aquesta casa cal relacionar-la amb el naixement del carrer de Santa Maria el qual és dels carrers primerencs ja que es troben al camí que conduïa cap a la parròquia de Santa Maria documentada des del segle XI

