



Habitatge del Carrer Santa Maria, 2

Vilanova de Sau

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer Santa Maria, 2
Emplaçament Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

Coordenades:

Latitud: 41.94708
Longitud: 2.38503
UTM Est (X): 449027
UTM Nord (Y): 4644083

Classificació

Número de fitxa 08303 - 200
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVII-XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 9143711DG4494S0001BR
Autoria de la fitxa Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa: dt., 01/06/2010 - 02:00

Descripció

Edifici amb aspecte d'antiga masia que ha estat integrada dins l'estructura del carrer.

Es una construcció situada en un pendent del terreny. A la part baixa s'observa una alçada de tres pisos mentre que la part alta que dóna al carrer Santa Maria s'observen tan sols dos pisos.

L'accés principal es realitza pel carrer Santa Maria a partir d'una porta rectangular emmarcada en pedra. Els carreus superiors es troben decorats per la seva cara interna amb una forma arrodonida.

A l'extrem contrari de la façana s'hi obre una finestra també emmarcada en pedra. A l'alçada del primer pis trobem un balcó amb barana de ferro a la part central i una finestra a banda i banda. Totes les obertures emmarcades en pedra.

A la façana que fa cantonera s'hi obren també diverses finestres que segueixen la mateixa tipologia que l'anterior. Com a característica principal destaca a la part alta, just sota teulada una gran obertura avui tapiada i amb una finestra que antigament potser hauria estat una galeria oberta.

L'aparell constructiu és de pedra disposada de forma irregular i unida amb morter de calç.

