



Habitatge del Carrer Santa Maria, 10

Vilanova de Sau

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer Santa Maria, 10
Emplaçament	Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

Coordenades:

Latitud:	41.94728
Longitud:	2.38535
UTM Est (X):	449054
UTM Nord (Y):	4644105

Classificació

Número de fitxa	08303 - 203
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII
Estat de conservació	Bo
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	9143707DG4494S0001AR
Autoria de la fitxa	Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa:	dt., 01/06/2010 - 02:00

Descripció

Edifici de dues plantes amb la coberta de teula a doble vessant. El carener es paral·lel a la façana. A la planta baixa s'obren dues portes de factura molt senzilla i simple. A l'alçada del primer hi trobem dues finestres mes treballades. Es troben emmarcades en pedra. Entre ambdues hi trobem una fornícula o capelleta. El sant o verge que hi havia a l'interior ha desaparegut.

Història

La construcció d'aquesta casa cal relacionar-la amb el naixement del carrer de Santa Maria el qual és dels carrers primerencs ja que es troben al camí que conduïa cap a la parròquia de Santa Maria documentada des del segle XI

