



Habitatge del Carrer Santa Maria, 20

Vilanova de Sau

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer Santa Maria, 20
Emplaçament Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

Coordenades:

Latitud: 41.94744
Longitud: 2.38569
UTM Est (X): 449082
UTM Nord (Y): 4644123

Classificació

Número de fitxa 08303 - 206
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 9143701DG4494S0001ER
Autoria de la fitxa Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa: dt., 01/06/2010 - 02:00

Descripció

Casa de dues plantes amb la coberta de teula a doble vessant. El carener és perpendicular a la façana. Aquesta casa s'assenta directament sobre la roca. No es troba alineada al carrer sinó s'endinsa lleugerament i la roca actua com de llera o pati d'entrada. Diverses jardineres de pedra amb flors decoren aquest espai. La façana disposa d'una porta emmarcada en pedra però amb la llinda de fusta. La finestra que s'obre sembla haver estat reformada ja que el tipus de pedra que l'emmarca és més grisa que la de la resta d'obertures.

A l'alçada del primer pis hi ha tres finestres més. Dues d'elles es troben molt a prop fet que permet que comparteixin un dels carreus que fa de marc.

Un segon cos a mode de cobert i de dimensions molt reduïdes s'adossa a la façana per la part davantera.

Història

La construcció d'aquesta casa cal relacionar-la amb el naixement del carrer de Santa Maria el qual és dels carrers primerencs ja que es troben al camí que conduïa cap a la parròquia de Santa Maria documentada des del segle XI

