



Antiga casa del Comú

Vilobí del Penedès

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Nucli urbà de Vilobí. Carrer del Jardí, nº 1 (08735 Vilobí del Penedès)
Emplaçament	Nucli urbà de Vilobí del Penedès. Des de la Plaça Major es pren el carrer del Jardí.

Coordenades:

Latitud:	41.38946
Longitud:	1.66209
UTM Est (X):	388143
UTM Nord (Y):	4582856

Classificació

Número de fitxa	08304 - 18
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani
Segle	s.XIX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Caldria una adequació i un pla de consolidació de l'edifici
Protecció	Inexistent
Número inventari	Servei del Patrimoni Arquitectònic. IPA. Fitxa de conjunt. Element nº5073
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Productiu
Titularitat	Pública
Titular:	Ajuntament de Vilobí del Penedès (08735 Vilobí del Penedès)
Autoria de la fitxa	Raquel Valdenebro Manrique
Data de registre de la fitxa:	dj., 29/01/2004 - 01:00

Descripció

Edifici de planta rectangular amb coberta plana, construït en parament irregular, arrebossat i pintat de color blanc. La part inferior de l'edifici, fins a l'alçada d'uns 40 cm. s'ha disposat un sòcol de ciment sense pintar. Consta de planta baixa, primer i segon pis. Sobre el segon pis es disposa un terrat, protegit amb una barana decorativa. La façana principal es troba orientada a migdia, seguint la línia del carrer on es troba ubicat. A la planta baixa es diposen dues portes rectangulars com a obertures. La situació de les portes és als laterals, quedant al centre de l'edifici una finestra quadrangular, protegida per una reixa. La porta d'accés a l'edifici sembla ser la del cantó de llevant, que també es troba protegida per una reixa. Al primer pis s'obren dos balcons, amb la llosana o peanya, molt malmesa, pràcticament inexistent, i amb una barana de ferro també molt malmesa. Al segon pis es repeteix l'esquema d'obertures, igualment molt malmeses. La barana que protegeix l'espai del terrat es formada a base de petites columnetes de base quadrangular, on s'intercalen tres cossos en forma semicircular, dos a les cantonades i un al mig. Actualment manca d'edificis adossats. La façana posterior de l'edifici es troba encarada al Nord. S'obre amb tres balcons – tres al primer pis i tres al segon- que romanen unificats amb una sola peany i reixa. Sent aquestes últimes de gran llargaria i extenent-se al llarg de tota la façana. Malgrat poder comptar també amb un terrat, la barana manca de qualsevol tipus de decoració.

Història

Edifici construït a finals del segle XIX al solar antigament ocupat per la capella de la Mare de Déu dels Àngels. Aquesta capella fou enderrocada l'any 1859 i l'estat es va apropiat del terreny. En aquells moments hi hagué una forta discussió entre el rector de la parròquia i el cosistori per la possessió dels terrenys, segons consta en una carta del 1863, en la qual es diu que el poble s'apoderà de les claus i la campana que es conservava de l'antiga església. L'actual edifici es devia construir a finals del segle XIX, i funcionà com a Casa del Comú fins el 1990, anys en què es va construir el nou Ajuntament. . L'edifici ha patit nombroses modificacions. Aquests últims anys ha estat utilitzat com a oficina de correus. Actualment es troba en desús i en força mal estat de conservació.

Bibliografia

AA.DD. (1986) Museu de Geologia i del Guix. Col·lecció Rovira Sendrós. Vilobí del Penedès.

