



Torre de Cal Magre

Argençola

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Camí de Clariana a Contrast
Emplaçament Passat Cal Prim, uns 80 metres a la dreta.
Alçada: 517

Coordenades:

Latitud: 41.58816
Longitud: 1.47297
UTM Est (X): 372721
UTM Nord (Y): 4605178

Classificació

Número de fitxa 08008-20
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Medieval
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Amb el pas del temps, els murs cauran degut a l'estat de conservació en que es troben.
Protecció Inexistent
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08008A010000660000II
Autor de la fitxa Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
Data de registre de la fitxa: dl., 14/03/2011 - 01:00

Descripció

Estructura de planta rectangular, d'una gran alçada. Esta alçada per carreus irregulars de pedra, disposats horitzontalment. Els murs es troben en un estat de conservació deficients, sobretot en les parts més altes. El mur est, es troba pràcticament a terra, donant-nos una visió de l'interior d'aquest edifici. Es poden observar a primera vista, que hi havia dues plantes. Es troba envoltada de vegetació del bosc, que envaeix també l'espai interior de l'edifici. Davant del mur nord, hi ha un barranc força pronunciat.

