



Celler del Cal Cortés

Argençola

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Nucli de Contrast
Emplaçament:	Al sud del nucli de Contrast
Alçada:	630

Coordenades:

Latitud:	41.58091
Longitud:	1.43384
UTM Est (X):	369445
UTM Nord (Y):	4604431

Classificació

Número de fitxa:	08008-23
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia:	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle:	XVIII-XIX
Estat de conservació:	Regular
Notes de conservació:	Alguns elements del celler no es conserven. L'estat dels murs és millorable.
Protecció:	Inexistent
Accés:	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat:	Privada
Titular:	9546301CG6094N0001HP
Autor de la fitxa:	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
Data de registre de la fitxa:	dl., 14/03/2011 - 01:00

Descripció

Al baixos de l'edifici, hi trobem l'antic celler avui en desús, i que s'ha utilitzat per a diferents usos després de la seva funció original. S'observen dos espais ben diferenciats, i separats per una volta apuntada poc pronunciada. Cal destacar els carreus d'aquesta volta. Molts dels elements arquitectònics del celler han desaparegut, en modificacions posteriors. Tot i

això conserva l'essència dels cellers domèstics.

Observacions:

Necessitats posteriors, han fet canviar aquest espai. Ara hi trobem espais destinats a la cria d'animals, ja siguin gàbies o menjadores.

Història

Fins a mitjans del segle XX, s'utilitzà com a celler particular. Actualment, es fa servir com espai per desar-hi elements diversos.



