



Mas Perdigó

Argençola

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Argençola
Emplaçament	S'hi arriba a través d'un camí que neix a l'inici del Camí de la Clariana, a la dreta. 1,5 km.
Alçada:	670
Coordenades:	
Latitud:	41.58955
Longitud:	1.44676
UTM Est (X):	370539
UTM Nord (Y):	4605371

Classificació

Número de fitxa	08008 - 72
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Conjunt arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII-XIX
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	En general l'estat de conservació dels edificis és bo.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	001601100CG70E0001MU / 001601000CG70E0001FU
Autoria de la fitxa	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P
Data de registre de la fitxa:	dl., 04/04/2011 - 02:00

Descripció

Conjunt arquitectònic format per un seguit d'edificis que conformen el Mas Perdigó. El gran nombre d'edificacions ha suposat la seva divisió actual en dos propietats: Mas Perdigó i Can Jepet del Magre. La primera és la situada més a l'oest del conjunt, i la segona la més situada a l'oest. És poden diferenciar també ja que Mas Perdigó les façanes estan arrebossades i Can Jepet del Magre són a pedra vista.

Mas Perdigó consta d'un edifici primitiu i diverses ampliacions posteriors que el configuren actualment, resultant a la vista la unió de diversos cossos diferents. S'accedeix a l'interior a través d'un passadís cobert al nord que dona a un petit espai tancat on hi ha l'entrada. La resta de façanes d'aquest sector del conjunt arquitectònic que forma actualment Mas Perdigó, no presenta cap elements destacable. En un dels cossos d'aquests sector, hi trobem adossat un petita construcció on hi havia el cup de vi.

La part del conjunt que actualment està format pel que es coneix com Cal Jepet del Magre, presenta un aspecte més primitiu amb les façanes a pedra vista, i les obertures pràcticament sense modificar. Té l'accés orientat a l'oest amb una entrada amb arc adovellat escarser. En aquesta mateixa façana oest, hi trobem un contrafort. Altres elements a destacar, és una finestra amb ampit i llinda de pedra, en un edificació annexa que dona davant de l'entrada abans esmentada. Els edificis situats més a l'est, tenien originalment funció agrícola i ramadera.

Història

Per les dimensions del conjunt arquitectònic, el Mas Perdigó original hauria de ser una de les cases importants de l'indret.

