



Escorxador

Carme

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: C/ Placeta, n. 34
Emplaçament Al les afores del nucli antic.

Coordenades:

Latitud: 41.53239
Longitud: 1.61936
UTM Est (X): 384824
UTM Nord (Y): 4598780

Classificació

Número de fitxa 08048 - 82
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XX
Any 1919
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: La manca d'us no ha afavorit el seu manteniment.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Pública
Titular: Ajuntament de Carme. Avda. de Catalunya, 2. 08787 Carme.
Autoria de la fitxa Jordina Sales Carbonell; Natalia Salazar Ortiz
Data de registre de la fitxa: dt., 20/07/2010 - 02:00

Descripció

Es tracta d'un edifici amb un cert regust popular en el seu estil constructiu. Està format per varis cossos, el principal dels quals mostra un planta exterior de tipus basilical i coberta de teula aràbiga a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. Aquest cos està construït a base de maçoneria i algun carreu que sembla reaprofitat d'altres edificis; l'arrebossat que conserva està molt malmès pel pas del temps. En aquest cos principal s'hi observen dues obertures amb marc de descàrrega fet de maó, que donarien accés directe al carrer i que actualment es troben tapiades. La part central de la teulada se sobre-eleva mitjançant un petit cos, sense murs, destinat a la ventilació de l'edifici. A la resta de cossos s'observen idèntiques característiques constructives que al cos central, amb la major part de les obertures també tapiades. El conjunt, disposa d'un annex de factura molt recent, amb planta quadrangular irregular, que sembla que s'utilitza com a aparcament. L'escorxador havia tingut pati, però la propietat d'aquest va ser objecte de permuta per un terreny on ubicar el dipòsit d'aigües municipals. L'Escorxador està ubicat a les afores del nucli antic i al peu de la riera de Carme. Aquesta ubicació estratègica responia, en el moment de la seva construcció utilització, a criteris higiènic-sanitaris i prevenció de males olors.

Història

A l'Arxiu Municipal de Carme es conserva un document de l'any 1919 que reglamenta la utilització d'aquesta infraestructura. Igualment es conserva un expedient d'obres de l'any 1927 on consta que s'hi varen fer reformes. L'origen dels escorxadors municipals cal cercar-lo en les reformes sanitàries i higièniques pròpies de finals del segle XIX i principis del XX. Els sacrifici de bestiar que es feia individualment a cada casa va passar a formar part, a partir de la industrialització, d'una activitat especialitzada, regulada, i concentrada en un local específic, on s'evitaven així multitud de patologies relacionades amb les males condicions higièniques.

