



Paret de l'hort del rector

Malla

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Caseria de Malla

Coordenades:

Latitud: 41.88675
Longitud: 2.23479
UTM Est (X): 436515
UTM Nord (Y): 4637485

Classificació

Número de fitxa 08111 - 105
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Contemporani
Segle XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Un dels trams està quedant malmès per les arrels dels lledoners que hi creixen.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Estructural
Titularitat Privada
Titular: Bisbat de Vic, C/ Santa Maria, 1. 08500 Vic
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.
Data de registre de la fitxa: dv., 24/02/2012 - 01:00

Descripció

En un costat del camí que va a l'església de Sant Vicenç hi ha un mur de contenció de pedra. Va ser construït per sostenir les terres de l'hort de la rectoria, avui inexistent. És fet de pedres de tipus laminar,

col·locades sense material d'unió i falcades amb peces ceràmiques en algun tram.

Història

Antigament, el camí que va a l'església passava pel nord del Folchs i l'actual no existia. Al costat de ponent del Folchs hi ha un mur de pedra, en alguns trams disposada en opus spicatum, que originalment podria haver estat enllaçat amb aquesta paret.

