Mapes de Patrimoni Cultural

Diputació Barcelona

Forn de la Bruguera

Les Masies de Roda

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Al paratge de la Baga de la Bruguera, 08510.
Emplaçament	A ponent del terme

Coordenades:

Latitud:	41.98777
Longitud:	2.34143
UTM Est (X):	445448
UTM Nord (Y):	4648628

Classificació

Número de fitxa	08116-145
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII-XX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Solament conserva part dels seus murs perimetrals.
Protecció	Inexistent
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Pública
Titular:	Ajuntament de Les Masies de Roda, Ctra. de Roda a Manlleu. S/n. 08510
Autoria de la fitxa	Jacob Casquete Rodríguez
Data de registre de la fitxa:	dj., 03/06/2010 - 02:00

Descripció

Restes d'un forn de calç que es troba en estat de runa i ha perdut la seva coberta. El seu estat actual, ple de bardisses i enrunat, dificulta realitzar una descripció acurada. Encara així, gràcies a les restes dels murs perimetrals, es pot intuir una planta rectangular amb la façana orientada a llevant, on es troba una petita obertura d'arc a nivell. El parament del forn està format per pedra desbastada de diferents mides, disposada sense arribar a formar fileres i sense estar lligada amb morter. Tot l'interior està ple de sediment i vegetació.

Observacions:

Hom parla d'un pou a prop de la Bruguera que no s'ha pogut localitzar.

Història

No es tenen notícies històriques de l'element.