Mapes de Patrimoni Cultural

Diputació Barcelona

Can Garrimbau

Vilassar de Dalt

Ubicació

Comarca:	Maresme
Lloc/Adreça:	Al nord del terme municipal.
Alçada:	323

Coordenades:

Latitud:	41.53274
Longitud:	2.33151
UTM Est (X):	444234
UTM Nord (Y):	4598115

Classificació

Número de fitxa	08214 - 36
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVIII
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	molt enderrocada i coberta per la vegetació.
Protecció	Legal
Observacions protecció:	Pla Especial Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08213A010000100000JU
Autoria de la fitxa	Jordi Montlló Bolart
Data de registre de la fitxa:	dl., 30/03/2015 - 02:00

Descripció

Masia situada entre Can Miqueló i Cal Senyor en molt mal estat de conservació. Ha perdut gairebé la totalitat de la seva coberta i la vegetació cobreix les seves parets. Tot i així, s'entreveu una planta rectangular amb la façana principal orientada a migdia. Disposava de planta baixa i pis.

Bibliografia

AJUNTAMENT DE VILASSAR (1999). Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Vilassar de Dalt.
PUJOL i DURAN, Delfí (2000). La pagesia a Vilassar. Les cases de muntanya (I); dins Ipsa Arca, núm. 3, juny de 2000. Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, pàgs. 42 a 44.