



Forn de calç de Vilomara

Castellgalí

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Vall d'Artigues. Can Vilomara.
Emplaçament A les feixes de Vilomara

Coordenades:

Latitud: 41.67221
Longitud: 1.79932
UTM Est (X): 400053
UTM Nord (Y): 4614079

Classificació

Número de fitxa 08061-113
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Modern Contemporani
Segle XVII-XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: En ruïnes.
Protecció Inexistent
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 008A00001
Fitxes associades:
[Can Vilomara](#)
Autoria de la fitxa Cortés Elía, Maria del Agua
Data de registre de la fitxa: dv., 12/05/2006 - 02:00

Descripció

Agafant el camí que surt de la casa Vilomara a la vall d'Artigues i que s'enfila per l'esquerra del torrent de Vilomara cap al raval de coll d'Arboç, una mica més amunt de l'indret conegut com "l'hort del Pela", un trencall baixa fins a creuar el torrent i ens deixa als peus del que va ser les instal·lacions d'un forn de calç, avui amagades pel bosc, i de les feixes conegudes com "la vinya del forn". Tan sols resten algunes parets emblanquinades del que va ser el forn, que aprofita un desnivell del terreny.

Història

No hi ha referències dels inicis del forn ni del període d'explotació, ja que no s'ha trobat cap referència escrita. Es va fer per aprofitar la veta de pedra calcària. Va alternar períodes de funcionament amb altres en que estava parat i es va utilitzar pel masover de Vilomara durant uns anys després de la Guerra Civil. Al costat del forn es conserva una passera feta amb lloses, i un carregador a tocar la passera que aprofita el desnivell per facilitar la càrrega possiblement de l'antiga pedrera que va ser explotada pels volts de 1930.

Bibliografia

Malgosa, J.; Vila, J. (2000). Forn de calç de Vilomara. L'Amigant nº 24.