



Cases del carrer Montjuïc, 26, 28, 32

Sant Joan Despí

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: C. Montjuïc, 26, 28, 32

Coordenades:

Latitud: 41.36518
Longitud: 2.0584
UTM Est (X): 421248
UTM Nord (Y): 4579724

Classificació

Número de fitxa 08217 - 44
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Conjunt arquitectònic
Estil / època: Contemporani Modernisme
Segle XX
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: BPU. A3 Catàleg de protecció i rehabilitació del patrimoni. 1995
Número inventari IPA 19270
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Diversos propietaris
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn
Data de registre de la fitxa: dl., 12/11/2018 - 01:00

Descripció

Conjunt de tres cases d'estil modernista construïdes durant la primera meitat del segle XX. Són edificis entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructuren en dues crugies. Consten de planta baixa i pis i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. A nivell compositiu, les cases número 26 i 28 són de mateixes proporcions i característiques. Així, els seus frontis es componen segons dos eixos d'obertures d'arc escarser emmarcats amb una motllura a la planta baixa i al pis d'arc pla arrebossat amb una motllura amb motius vegetals a mode de guardapols. Aquests finestrals tenen sortida a sengles balcons correguts amb baranes de forja. Sobre els finestrals hi ha els forats de ventilació sota coberta decorats amb motius vegetals. El coronament està definit per un capcer resseguit per una cornisa motllurada, amb una forma voluptuosa i prominent al centre, acabada amb motius florals. L'acabat exterior és arrebossat i pintat amb les obertures, les cornises i la planta baixa de diferent tonalitat. La casa número 32 segueix la composició de les anteriors, tot i que de forma més austera. El balcó corregut del pis està sostingut amb mènsules i les obertures no estan emmarcades amb motllures. Els finestrals del pis són d'arc mixtilini i els forats de ventilació sota coberta són més senzills. El capcer presenta una cornisa motllurada amb elements vegetals a la part central i a les terminacions. El tractament exterior del mur també és diferent, esgrafiat imitant carreus.

Bibliografia

Catàleg i Pla Especial de Protecció i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic. 1995. Ajuntament de Sant Joan Despí.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

