



Habitatge al carrer de l'Església, 11

Rupit i Pruitt

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer de l'Església, 11
Emplaçament	A la banda de migdia del nucli urbà, sota el cingle on s'ubica la vila de Rupit
Alçada:	832 m.s.n.m

Coordenades:

Latitud:	42.02266
Longitud:	2.46455
UTM Est (X):	455671
UTM Nord (Y):	4652431

Classificació

Número de fitxa	08901 - 121
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVII
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Tant la banda de llevant com la de tramuntana estan força enrunades
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BCIL
Observacions protecció:	Catàleg de béns a protegir de Rupit i Pruitt
Data aprovació:	dv., 23/05/2014 - 12:00
Número inventari	IPA 23439
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada

Titular:	Ref. Cad.: 5727218DG5552N
Autoria de la fitxa	Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:	dl., 07/12/2020 - 19:05

Descripció

Edifici aïllat de planta més o menys rectangular, format per tres cossos adossats i en estat ruïnós. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. El portal d'accés principal és d'arc de mig punt adovellat, gravat amb l'any 1661 i amb els brancals bastits amb carreus de pedra. Damunt seu hi ha un finestral d'obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana. La resta d'obertures de la construcció es corresponen, majoritàriament, amb finestres rectangulars emmarcades amb carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. Destaca una galeria situada al nivell superior, força deteriorada. Es conserva, parcialment, el sostre embigat que la cobria.

La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada de manera regular i amb un revestiment arrebossat i emblanquinat que cobreix els paraments, tot i que degradat. Les cantonades estan embellides amb carreus ben escairats.

Observacions:

Altres noms relacionats amb l'edifici: cal Vicari.

Bibliografia

CROSAS, Carles; SOLÀ, Joan; DOMINGO, Gemma (2014). *Catàleg de béns a protegir. Text refós*. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Rupit i Pruit. Consultat 12 novembre 2020, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. identificació U11.

Enllaços d'interès:

<http://invarquit.cultura.gencat.cat/>





