



## Corral del Trepador

Montseny

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Oriental  
**Lloc/Adreça:** Coll de Bosc  
**Emplaçament** Sobre els cingles de la Bessa

### Coordenades:

**Latitud:** 41.79358  
**Longitud:** 2.37262  
**UTM Est (X):** 447874  
**UTM Nord (Y):** 4627048

### Classificació

**Número de fitxa** 08137 - 124  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** En estat ruïnós.  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Accés** Difícil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08136A001000290000RG  
**Autoria de la fitxa** Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.  
**Data de registre de la fitxa:** dv., 04/02/2022 - 11:22

### Descripció

Corral situat dalt de la cinglera de la Bessa. És una construcció de planta quadrangular tancada amb murs de pedra lligada amb argamassa, on s'hi guardava el ramat.

## **Bibliografia**

Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

