



## Pallissa i pou del Tros del Doroteu

Sant Martí Sesgueioles

### Ubicació

**Comarca:** Anoia  
**Lloc/Adreça:** El límit de finques entre el Tros del Tàpies i el Tròs del Doroteu  
**Emplaçament**  
**Alçada:** A 27 metres al N del Camí de Sant Valentí  
619

### Coordenades:

**Latitud:** 41.70337910811  
**Longitud:** 1.5042197615207  
**UTM Est (X):** 375548  
**UTM Nord (Y):** 4617925

### Classificació

**Número de fitxa** 08228 - 34  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Sense teulada i dos dels quatre murs parcialment derruïts  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08228A002000130000LT  
**Autoria de la fitxa** Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals)  
**Data de registre de la fitxa:** dv., 11/02/2022 - 15:51

### Descripció

Es tracta d'un pallissa de planta rectangular amb la coberta totalment desapareguda. El pendent de la teulada era important, com a conseqüència d'aixecar un mur més alt que el seu paral·lel, essent els altres dos murs construïts en pendent descendent per unir el més gran i el més baix. El mur més alt ha col·lapsat i bona part del materials constructiu s'apila davant seu. L'obertura principal, també molt deteriorada és al mur est. Els murs són de pedres irregulars, alineades, i a les cantoneres més grans i escairades. S'observa refacció amb morter. Uns metres al sud hi ha un pou fet amb materials moderns.

