



## Conjunt de dues cases al carrer Sant Antoni números 66 i 68

Sant Cugat del Vallès

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Occidental  
**Lloc/Adreça:** Carrer Sant Antoni, números 66 i 68  
**Emplaçament:** Sant Cugat nucli

### Coordenades:

**Latitud:** 41.46920249732  
**Longitud:** 2.0798499838215  
**UTM Est (X):** 423165  
**UTM Nord (Y):** 4591253

### Classificació

**Número de fitxa:** 08205 - 263  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Conjunt arquitectònic  
**Estil / època:** Contemporani Noucentisme Popular  
**Segle:** XX  
**Estat de conservació:** Bo  
**Protecció:** Legal  
**Tipus de protecció:** BPU  
**Observacions protecció:** Revisió del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic 2008. Fitxa B-144.  
**Data aprovació:** dc., 30/04/2008 - 12:00  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** Número 66: 3214405DF2931C0001WG; Número 68: 3214404DF2931C0001HG  
**Autoria de la fitxa:** Daniel Sancho París (Stoa, propostes culturals i turístiques SL)  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 16/11/2023 - 07:43

## Descripció

Conjunt de dues cases de cos, d'estil popular amb alguns elements noucentistes. Consten de planta baixa i pis, amb teulada a diversos vessants.

L'edifici número 66 (a la dreta) presenta una façana amb una distribució d'obertures irregular. Conté a la planta baixa el portal d'accés situat al centre i, a cada banda, una finestra. La de l'esquerra és de proporció vertical, i la de la dreta horitzontal. A la planta pis hi ha un balcó situat sobre el mateix eix que la finestra vertical i una finestra pràcticament centrada. La barana del balcó és ventrada, d'estil noucentista. Cal dir que les proporcions de les obertures d'aquesta casa no són les originals.

L'edifici número 68 (a l'esquerra), d'una amplada inferior, presenta a la planta baixa el portal situat a l'esquerra i una finestra a la dreta de la façana. Al primer pis hi ha dues finestres situades en el mateix eix que les obertures de la planta baixa. Aquesta casa manté la composició original, excepte en la finestra de la dreta de la planta baixa, que està deformada.

Les obertures de les dues cases estan emmarcades per una faixa engaltada amb un petit detall decoratiu a la confluència de la llinda amb el brancal. El coronament de les dues cases és compartit, i consta d'un seguit de merlets amb remat classicista sobre un fris motllurat

Les obres de reforma realitzades als immobles han estat respectuoses, mantenint l'originalitat de les cases de cos. Per aquest motiu es va mantenir la sobreposició de les obertures i es va emfasitzar la serralleria tradicional de la casa número 66.

## Història

Al llarg del segle XIX Sant Cugat va créixer notablement per diversos motius. La posada a la venda, mitjançant subhasta, de terrenys que havien estat propietat del monestir de Sant Cugat després de la desamortització de Mendizábal el 1835. L'apogeu econòmic del poble gràcies a l'extensió del conreu de la vinya, que va propiciar l'arribada de nous treballadors del camp. Això va motivar que es construïssin cases seguint diversos camins antics.

Les cases del carrer Sant Antoni van ser construïdes en els solars procedents de la parcel·lació tradicional per a les cases urbanes sorgides en el segle XIX en el creixement urbanístic al voltant de l'antic camí de Valldoreix.

## Bibliografia

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Catàleg de Sant Cugat. Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 2008.



