



Forn de calç del Racó

Gelida

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Seguint el camí que surt de la masia el Racó, paral·lel al Torrent de Sant Miquel, a uns 400 m.
Emplaçament	A peu de camí.
Alçada:	248

Coordenades:

Latitud:	41.43657
Longitud:	1.87493
UTM Est (X):	406006
UTM Nord (Y):	4587833

Classificació

Número de fitxa	08091 - 23
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Conjunt arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII - XX
Autoria de l'element:	Desconeguda
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	El cobriment o vora ha caigut o ha estat desmuntat, així com una part de la paret de l'espadat i de la volta de la porta. La resta del conjunt sembla en perill d'enrunament imminent. La vegetació hi és molt abundant, tant en el seu interior com en l'entorn.
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BCIL
Observacions protecció:	BCIL / Aprovació definitiva comissió urbanisme / Número de registre 8389-I
Data aprovació:	dv., 05/06/2015 - 12:00
Número inventari	Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 40589;
Generalitat i altres inventaris	Wikipedra, 191

Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	5982852DF0858S0001TD
Autoria de la fitxa	Gerard Panadés. INSITU SL
Data de registre de la fitxa:	dt., 19/03/2024 - 14:19

Descripció

Forn de calç actualment enrunat. L'emplaçament dels forns de calç responia a dues necessitats. Per una banda, se situaven propers a la veta de calç per tenir a prop la font de matèria primera. Per l'altra banda, s'intentava aprofitar inclinacions fortes del terreny per facilitar-ne la construcció, sigui excavant totalment l'olla o de forma parcial. En aquest cas es tracta d'un forn parcialment excavat. La porta és de volta i feta amb grans blocs de pedra i el mur de l'espadat té un gruix considerable, d'uns 2 m.

Es tracta d'un forn d'una sola olla de grans dimensions i amb les parets interiors perfectament allisades.

Just darrera del forn, a la banda oposada a la porta, hi trobem la veta de calç.

Història

La calç va ser durant molts anys un material molt utilitzat, sobretot en la construcció, per fer argamassa i per emblanquinar parets. Per poder-la emprar, abans s'havia de coure, i al llarg del terme de Gelida hi trobem una gran quantitat de forns. Altres usos que tenia aquest material era el d'esterilitzar la vinya, adobar pells i desinfectar l'aigua.

Bona part del muntant esquerra es va enfonsar a finals d'abril de 2020.

Bibliografia

AAVV. (2002). L'arquitectura dels oficis. Pagès Editors.

Enllaços d'interès:

[Wikipedra- Observatori del paisatge](#)

[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)





