



Forn de calç de can Ginebreda

Gelida

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Al camí de can Ginebreda, a 25 m de l'ermita de la Mare de Déu de la Salut.
Emplaçament	A peu de camí.
Alçada:	360
Coordenades:	
Latitud:	41.42044
Longitud:	1.86389
UTM Est (X):	405060
UTM Nord (Y):	4586054

Classificació

Número de fitxa	08091 - 38
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII - XX
Autoria de l'element:	Desconeguda
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	El cobriment o vora del forn ha caigut completament. La vegetació és força abundant, fins i tot hi ha un pi de grans dimensions a l'interior d'una de les cambres.
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	Xarxa natura 2000
Europea – Atributs inspire:	Natura 2000 – Àrea especial de protecció
Observacions protecció:	Sòl de protecció Especial (P.E.I.N. de les Muntanyes de l'Ordal. Xarxa Natura 2000) Sòl de Protecció Especial (Pla territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director Territorial de l'Alt Penedès)
Data aprovació:	dv., 06/10/2006 - 12:00

Número inventari	Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 40592
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08090A008000170000ZH

Fitxes associades:

[Forns de baix de can Ginebreda](#)

[Font de can Ginebreda](#)

[Can Ginebreda](#)

[Lledoner de can Ginebreda](#)

[Barraca 22955](#)

[Capella de la Mare de Déu de la Font de la Salut](#)

Autoria de la fitxa Gerard Panadés. INSITU SL

Data de registre de la fitxa: dj., 21/03/2024 - 12:44

Descripció

Forn de calç en procés d'enrunament. L'emplaçament dels forns de calç responia a dues necessitats. Per una banda, se situaven propers a la veta de calç per tenir a prop la font de matèria primera. Per l'altra banda, s'intentava aprofitar inclinacions fortes del terreny per facilitar-ne la construcció, sigui excavant totalment l'olla o de forma parcial.

En aquest cas es tracta d'un forn de dues cambres excavat completament, aprofitant la presència d'una gran roca per formar l'espadat i la llinda de la porta. Una d'aquestes portes conserva un muntant de pedra i fang.

Les parets interiors del forn s'aprecia que estaven molt ben allisades i en algun punt encara conserven la mascara de quan s'utilitzava.

Història

La calç va ser durant molts anys un material molt utilitzat, sobretot en la construcció, per fer argamassa i per emblanquinar parets. Per poder-la emprar, abans s'havia de coure, i al llarg del terme de Gelida hi trobem una gran quantitat de forns. Altres usos que tenia aquest material era el d'esterilitzar la vinya, adobar pells i desinfectar l'aigua.

Bibliografia

AAVV. (2002). L'arquitectura dels oficis. Pagès Editors.

Enllaços d'interès:

[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)







