



Torre de can Palau de la Guitarra

Pineda de Mar

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: Carretera d'Hortsavinyà, s/n

Coordenades:

Latitud: 41.640028522607
Longitud: 2.6825758069754
UTM Est (X): 473564
UTM Nord (Y): 4609859

Classificació

Número de fitxa 08163 - 277
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Segle XVI-XIX
Autoria de l'element: Desconeguda
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Tipus de protecció: BCIN
Observacions protecció: Decret de 22 d'abril de 1949 sobre protecció dels castells espanyols (BOE, 125, de 5 de maig de 1949).
dv., 22/04/1949 - 12:00
Data aprovació:
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 002405600DG71A0001MM
Fitxes associades:
[Can Palau de la Guitarra](#)
Autoria de la fitxa Jordi Montlló Bolart

Descripció

Torre de defensa, de planta quadrangular, adossada a l'extrem dret de la façana de migdia de la casa pairal. La façana de llevant aprofita el marge natural del terreny, i el mateix succeeix amb la torre, de manera que la planta baixa queda encaixada en el marge amb el mur estructural més ample i lleugerament atalussat.

Actualment aquesta estructura defensiva és de planta baixa i pis, amb el cobert de teula àrab, a un sol vessant i el ràfec a llevant. La poca alçada que hi ha des d'aquest costat, suggereix tal vegada, que en origen fos més alta. El paredat és de pedra local, irregular, collada amb morter de calç i en alguns indrets, tant de l'exterior com de l'interior de l'estructura, arrebossats amb el mateix material.

A la façana orientada al sud hi ha una porta centrada en relació a l'amplada del mur, amb una llinda de fusta. No hi ha brancals de pedra ben tallada, tot i que de tant en tant s'observa algun carreu més ben treballat barrejat entremig de les altres pedres. Els quatre orificis que s'observen per sobre de la llinda indiquen que en algun moment s'hi va practicar aquesta obertura. A l'extrem esquerra de la planta pis d'aquesta mateixa façana, hi ha una obertura no massa gran amb dos carreus verticals que formen els brancals i una llinda més o menys treballada. Sembla mancar-hi l'ampit i al voltant s'hi observen reparacions un xic grolleres realitzades amb morter de calç barrejat amb pedra.

De la façana de ponent, destaca, molt a prop de la façana principal de la casa, una petita espitllera que sembla protegir el portal i les finestres de la casa.

La façana de llevant no té cap obertura tot i que a la part inferior del talús hi ha hagut un lleuger moviment estructural per despreniment del marge, presència d'arrels dels arbres i escolaments de les aigües pluvials.

L'estructura interior és quadrangular amb restes d'arrebossats de morter de calç i ciment de varies èpoques. La planta pis té una alçada considerable a la qual només s'hi pot accedir mitjançant una escala de fusta. El sòl d'aquesta planta és de taulons de fusta força malmesos que se sostenien originàriament sobre quatre bigues de fusta, de les quals ja en manquen tres. Una obertura rectangular permetia accedir-hi des d'una escala de fusta. Entrant a mà dreta s'hi observa una lleixa amb dues fileres de maó per ampit. Els murs visibles de les dues façanes, ponent i sud, no superen els 0,50 cm.

Observacions:

No es descarta que en algun moment, a les façanes de la planta baixa s'hi adossés algun cobert.





