



Can Sagristà

Piera

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Camí de Cal Sagristà.
Emplaçament Des de la ctra. de Piera a ca n'Aguilera.

Coordenades:

Latitud: 41.54224
Longitud: 1.74338
UTM Est (X): 395186
UTM Nord (Y): 4599716

Classificació

Número de fitxa 08161 - 101
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Tipus de protecció: BCIL
Observacions protecció: BCIL 12680-I. Aprovació definitiva de la comissió d'urbanisme.

Data aprovació: M32. Catàleg de Béns Protegits. POUM de Piera.
dt., 24/04/2018 - 12:00
Número inventari IPA 46676

Generalitat i altres inventaris

Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 08160A001001570000KY
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Descripció

Cal Sagristà és una masia del segle XIX construïda sobre una casa anterior.

És un edifici compost de diversos volums superposats, amb el principal a la part frontal i un cos afegit al lateral amb el que formen una planta amb forma de "L". El volum principal consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis s'orienta a migdia i presenta diverses obertures disposades de forma aleatòria, totes d'arc pla arrebossat excepte el portal que és d'arc escarser. Dos dels finestrals del pis tenen sortida a sengles balcons amb baranes de forja. Està coronat per un capcer rectangular amb una motllura. A les façanes laterals les obertures també són d'arc pla arrebossat.

En un costat de la façana lateral de llevant s'hi adossa de forma perpendicular un volum de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a un vessant que fa el desaigüat a la façana posterior. A la façana de migdia s'obre a la planta baixa amb tres grans pòrtics d'arc carpanell ceràmic. Al pis les finestres són d'arc pla arrebossat i presenten arcuacions cegues ceràmiques a sobre. La part superior té un capcer rectangular que arrenca d'una cornisa motllurada.

El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat, amb les motllures de diferent tonalitat.

A la part posterior hi ha diversos volums, un central que forma part de l'habitatge i els altres que originalment tenien un ús agroramader.

Història

Segons tradició oral, la masia fou cremada durant la Guerra del Francès a causa d'un incident amb el masover.

Bibliografia

Catàleg de Béns Protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Piera, 2018.

ESCUADERO, A. "Ed.". (1981). *El terme municipal de Piera*. Capellades.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Piera (Anoia). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

Enllaços d'interès:

[Fitxa de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)





