



Camí vell de Peguera

Fígols

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: Fígols-Peguera
Emplaçament Rural

Coordenades:

Latitud: 42.178238389305
Longitud: 1.8196927284935
UTM Est (X): 402522
UTM Nord (Y): 4670241

Classificació

Número de fitxa 08080 - 45
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Modern
Segle s.XVIII
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: El camí té trams que cal manteniment
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Número inventari 007 Catàleg de camins de Fígols
Generalitat i altres inventaris
Accés Obert
Ús actual: Lúdic/Cultural
Titularitat Pública
Autoria de la fitxa JOEL COLOMER CASAMITJANA
Data de registre de la fitxa: dt., 08/04/2025 - 12:13

Descripció

Es tracta d'un camí rural de muntanya que s'inicia a la carretera BV-4025, a l'alçada del paratge conegut com els Campassos, a prop del mas de Cal Xacó, i que finalitza novament a la mateixa carretera BV-4025, en aquest cas a l'alçada de Cal Petit, traçant una mena de bucle paral·lel al vial principal. El traçat del camí discorre per un entorn forestal amb pendents moderades, dominat per vegetació natural, principalment bosc de pi roig i matollar, i travessa diverses fondalades i talussos de notable desnivell. Es tracta d'una antiga via secundària d'ús agrícola i ramader que també podria haver tingut funcions de pas local entre propietats o com a variant de la carretera en moments puntuals. Pel que fa al seu estat de conservació, el camí presenta un deteriorament molt avançat. Al llarg del traçat s'hi han produït esllavissades en diversos punts, especialment en zones de talús, on la inestabilitat del terreny i la manca de manteniment han provocat despreniments i enfonsaments que afecten greument la seguretat del pas. Per aquest motiu, l'accés amb vehicles ha estat completament tallat mitjançant la instal·lació de tanques físiques i senyals de perill d'esllavissada als dos extrems del camí. Actualment, el camí no és transitable amb cap tipus de vehicle, i fins i tot el pas a peu pot resultar perillós en alguns trams si no es disposa d'experiència en terreny inestable. Malgrat el seu potencial interès com a itinerari rural, les condicions de seguretat no permeten cap ús actiu sense una intervenció prèvia de consolidació del terreny i reparació dels trams afectats.

Bibliografia

A.A.V.V. (2012), Catàleg de camins municipals de Fígols, Diputació de Barcelona, Barcelona.

